

**巡检仪
XSL8 系列**

使 用 说 明 书



为了您的安全，在使用前请阅读以下内容

■注意安全


- 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上。
- 本仪表没有电源保险丝，请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断路器件。
- 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用。
- 请不要使用在易燃易爆的场所。
- 请避免安装在发热量大的仪表（加热器、变压器、大功率电阻）的正上方。

■警告

- 周围温度为50°C以上时，请用强制风扇或冷却机冷却，但是，不要让冷却空气直接吹到本仪表。
- 对于盘装仪表，为了避免用户接近电源端子等高压部分，请在最终设备上采取必要措施。
- 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行。
- 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故，请在外部设置适当的保护电路，以防止事故发生。
- 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失。
- 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利。


■ 外形尺寸图

外形尺寸图： 开孔尺寸图：



规格	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	g (mm)
160×80	160	80	12	170	75	152.1	76.1

■ 接线图



① ABC (1~8) 为输入 (热电偶输入时短接 B, C 增强抗干扰性能) A B C

② 带变送输出的仪表或16点报警的仪表：1A~8A 为第1~8点报警输出 (常开)

③ OUT 的1~8为变送输出。

16点报警的仪表，OUT的1~8为第9~16点报警输出 (常开)


8点报警的仪表没有变送输出功能时，OUT的1~8为第1~8点报警输出 (常开)

④ AL1:公共的“AH”第一报警输出, AL2: 公共的“AL”第二报警输出

XSL8E07

■设置

1 前面板



- ① 通道编号，第2位闪烁表示处于定点状态
- ② 测量值显示
- ③ 各通道的报警状态指示灯。每通道2个，红色为第1报警，绿色为第2报警
- ④ 设置键
- ⑤ 巡回检测方式和定点方式切换
- ⑥ 定点方式下通道加1
- ⑦ 定点方式下通道减1

2 功能操作

定点 仪表通电时处于巡回显示方式，按 **Mod** 键进入定点显示，通道编号的个位闪烁，再按 **Mod** 键则返回到巡回显示方式

在定点显示方式下，由 **Up** 和 **Down** 键选择显示通道，采用轮回间隔测量方式，兼顾定点通道的快速测量及其它通道的正常监测，不会出现非定点通道失控的情况

3 参数设置

第1、第2报警设定值参数分别为 **AH**、**AL**。报警设定值参数不受密码控制。

进入设置状态后，若50秒以上没有按键操作，将自动退出设置状态。

【设置步骤】

- ① 按 **Mod** 键使仪表处于定点工作方式，通道编号个位闪烁
- ② 按 **Up** 和 **Down** 键选择要设置的通道
- ③ 按住设置键 **Mod** 2秒以上不松开，直到进入设置状态，通道显示器将显示 **AH**，测量值显示器显示通道号
- ④ 按 **Mod** 键选择该通道的 **AH** 或 **AL** 参数
- ⑤ 按 **Up** 或 **Down** 键调出该参数的原设定值，此时通道显示器显示参数符号。测量值显示器显示参数值，闪烁位为修改位
- ⑥ 通过 **Up** 或 **Down** 键移动修改位，**Mod** 键增值，**Mod** 键减值。
- ⑦ 按 **Mod** 键存入修改好的参数。重复④~⑦步即可设置选定通道的2个报警设定值
- ⑧ 在第⑦步后按 **Mod** 键换到下一通道，此时可重复④~⑦对该通道的参数进行设定
- ⑨ 在第⑦步后按住设置键 **Mod** 不松开，直到退出设置状态

【参数复制】

利用仪表的参数复制功能，可减小参数设置的工作量。

若下一通道的同一参数与当前通道相同，可在上述步骤第④步时按 **Mod** 键复制。

例：第1通道到第16通道的 **AH** 均需要设置为80.0，则首先按上述步骤设置好第1通道的 **AH** 后，在显示 **AH01** 时按 **Mod** 键将显示 **AH02**，再按 **Mod** 键将显示 **AH03**……，直到显示 **AH16**。

4 设置公用组态参数

公用组态参数受密码控制。

【设置步骤】

- 按 **Mod** 键使仪表处于定点方式，通道号显示个位闪烁
- 按住设置键 **Mod** 2秒以上不松开，直到通道号显示变为 **AH**，即进入设置状态
- 再按住设置键 **Mod** 2秒以上不松开，直到显示 **0#**，进入密码参数
- 按 **Up** 键进入修改状态，末位闪烁，通过 **Up**、**Down**、**Mod** 键的配合修改为 **1111**
- 按 **Mod** 键确认，此时密码已设置完成，可对公用组态参数进行设置
- 按 **Mod** 键显示

【退出】

在仅显示参数符号时，按住 **Mod** 键不松开，直到退出设置状态。

ct 显示切换时间设置

巡回显示时，每个通道显示停留的时间，设置范围0.5~10.0秒

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数。否则，按 **Up** 键进入修改状态，通过按 **Up** 键移动闪烁位，按 **Up** 键增加，**Down** 键减小修改闪烁位，修改完成后，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

ch 通道数

该参数决定应用的通道数

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数。否则，按 **Up** 键进入修改状态，通过按 **Up** 键移动闪烁位，按 **Up** 键增加，**Down** 键减小修改闪烁位，修改完成后，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

ld 冷端补偿方式设置

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数。否则，按 **Up** 键进入修改状态，通过按 **Up** 键移动闪烁位，按 **Up** 键增加，**Down** 键减小修改闪烁位，修改完成后，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

la 冷端补偿修正

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数。否则，按 **Up** 键进入修改状态，通过按 **Up** 键移动闪烁位，按 **Up** 键增加，**Down** 键减小修改闪烁位，修改完成后，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

ro 报警输出方式

第1报警点报警方式

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数，否则，按 **Up** 键进入修改状态，末位闪烁，通过 **Up**、**Down** 键可选择报警方式，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

第2报警点报警方式

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数，否则，按 **Up** 键进入修改状态，末位闪烁，通过 **Up**、**Down** 键可选择报警方式，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

bo 变送输出信号类

传感器断线处理方式。设置为0按高值；设置为1按低值

第1报警点报警灵敏度

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数。否则，按 **Up** 键进入修改状态，通过按 **Up** 键移动闪烁位，按 **Up** 键增加，**Down** 键减小数值，修改完成后，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

第2报警点报警灵敏度

若不设该参数，按 **Mod** 键跳到下一参数。否则，按 **Up** 键进入修改状态，通过按 **Up** 键移动闪烁位，按 **Up** 键增加，**Down** 键减小数值，修改完成后，按 **Mod** 键存入，并跳到下一参数

5 设置各通道组态参数

各通道的组态参数包括：

CR：零点修正参数

FC：满度修正参数

CE：输入信号选择

Cd：测量值显示小数点位置

Lb：数字滤波时间常数

BL：变送输出下限

BH：变送输出上限

各通道的组态参数受密码控制，这些参数与报警设定值参数在同一组内

【设置步骤】

- 按 **④** 键使仪表处于定点方式，通道号显示个位闪烁
- 按住设置键 **④** 2 秒以上不松开，直到通道号显示变为 **RH**，即进入设置状态
- 再按住设置键 **④** 2 秒以上不松开，直到显示 **CR**，进入密码参数
- 按 **③** 键进入修改状态，末位闪烁，通过 **①**、**②**、**③** 键的配合修改为 **!!!!**
- 按 **④** 键确认，此时密码已设置完成
- 按住 **④** 不松开，直到退出设置状态，再按 5.1 的方法对各通道的组态参数进行设置

■ 功能及相应参数说明

1 输入信号及显示

参数	下述参数必须正确设置，否则仪表不能正常工作	
	这些参数各通道独立，需逐个通道进行设置。如果订货时关于输入信号的信息完整，则仪表在出厂时已按订货信息进行了设置	
CE	输入信号选择参数：选择应与实际输入一致。该参数的值以符号形式表示，下表列出了对应关系：	

序号	显示符号	输入信号
0	-off	该通道不使用
1	Pt100	热电阻 Pt100，全量程（600 度）
2	Cu100	热电阻 Cu100，全量程
3	Cu50	热电阻 Cu50，全量程
4	BA1	热电阻 BA1，全量程
5	BA2	热电阻 BA2，全量程
6	G53	热电阻 G53，全量程
7	-RH	热电偶 K 分度，全量程（含负温）
8	-RS	热电偶 S 分度，全量程（含负温）
9	-RT	热电偶 R 分度，全量程（含负温）
10	-RB	热电偶 B 分度，全量程
11	-RN	热电偶 N 分度，全量程（含负温）
12	-RE	热电偶 E 分度，全量程（含负温）
13	-RJ	热电偶 J 分度，全量程（含负温）
14	-RT	热电偶 T 分度，全量程（含负温）
15	4-20	直流电流 4mA ~ 20mA
16	0-10	直流电流 0mA ~ 10mA
17	0-20	直流电流 0mA ~ 20mA
18	I-5U	直流电压 1V ~ 5V
19	0-5U	直流电压 0V ~ 5V (或 0V ~ 10V)

2 零点和满度修正

说 明	通过测量过程得到的工程量，可能会由于传感器、变送器或仪表的各种原因而存在误差，通过仪表提供的修正功能，可以有效地减小误差，提高系统的测量、控制精度。
修正公式：修正后的测量值 = FC × (修正前的测量值 + CR)	

参 数	CR —— 零点修正 FC —— 满度修正
步 骤	① 修正前先将该通道的 CR 设置为 0000, FC 设置为 1.000。使该通道处于未修正状态 ② 进行零点修正 ③ 进行满度修正
例	Pt100 输入，测量范围为 0~200.0°C 由于传感器的误差，第 1 通道实际温度为 0.0°C 时，仪表显示值为 0.8°C。则将第 1 通道的 CR 设置为 -0.8，仪表的显示值被修正到 0.0°C

3 冷端补偿

说 明	热电偶产生的 mV 值反映了工作端与参考端（冷端）的温度差，需要进行冷端补偿后才能得到工作端的实际温度。根据实际接线情况，有两种补偿方式。
原 理	补偿后的 mV 值 = 热电偶产生的 mV 值 + 冷端温度对应的 mV 值 例如：S 分度号热电偶产生 9.587mV 的信号，表示工作端与冷端的温度差为 1000°C，此时冷端温度为 30°C，对应的 mV 值为 0.173mV。则补偿后的 mV 值 = 9.587 + 0.173 = 9.760mV。 对应的温度为 1015°C，即工作端的实际温度
方 式 1	热电偶的补偿导线直接连到仪表端子。冷端温度即为端子处的温度。仪表通过端子处的测温元件测出温度，并自动进行补偿。如果将信号输入短路。仪表显示端子处的实际温度 仪表出厂时已按该方式设置，并经过检验 Ld 参数必须设置为 0061
方 式 2	Ld 参数为冷端补偿修正。如果认为冷端补偿有误差，可通过该参数进行修正。该参数的值增大时，补偿的温度增加，该参数的值减小时，补偿的温度减小 热电偶的补偿导线接到恒温装置，冷端温度为恒温装置的实际温度 Ld 参数应设置为恒温装置的实际温度 Ld 参数必须设置为 0

4 报警

说 明	报警是指测量值超过设定的范围时，仪表的指示灯及输出继电器的反映，报警包括设定值、报警方式、报警灵敏度、报警输出方式 4 个要素。通过参数设置，可以完成多种报警功能
参 数	RH —— 第 1 报警点设定值，各通道独立 RL —— 第 2 报警点设定值，各通道独立 F1 —— 各通道第 1 报警点的报警方式。设置为 -RH 时表示上限报警，设置为 -RL 时表示下限报警 F2 —— 各通道第 2 报警点的报警方式。设置为 -RH 时表示上限报警，设置为 -RL 时表示下限报警
输出	通过 F1 、 F2 参数的设置，可完成对各通道的上、下限，上、上限，下、下限报警 H1 —— 各通道第 1 报警点的报警灵敏度 H2 —— 各通道第 2 报警点的报警灵敏度 8 个报警输出继电器的仪表，根据 Ro 的设定值不同，有 3 种动作方式。仪表出厂时设定为第 1 种方式
1	Ro 设置为 0，每个通道对应 1 点报警输出，第 1、第 2 报警中任意一点报警则输出
2	Ro 设置为 1，各通道第 1 报警点输出
3	Ro 设置为 2，各通道第 2 报警点输出
	16 个报警输出继电器的仪表，对应各通道的第 1 和第 2 报警输出， Ro 设置为 3

5 变送输出

说 明	变送输出按各通道设置的量程输出电流信号
参 数	BL — 变送输出下限，各通道独立 BH — 变送输出上限，各通道独立 bo — 变送输出信号类型。设置为 0：输出 4mA~20mA； 设置为 1：输出 0mA~10mA； 设置为 2：输出 0mA~20mA

■ 规格

1 基本规格

电源电压	AC 电源	100-240 V AC 50 Hz
消耗功率	AC 电源	12VA 以下
允许电压变动范围		电源电压的 90 ~ 110 %
绝缘阻抗		100MΩ 以上 (500 V DC MEGA 基准)
耐电压		在 2000 V AC 50/60Hz 下 1 分钟
抗干扰		IEC61000-4-2 (静电放电)，Ⅲ级； IEC61000-4-4 (电快速瞬变脉冲群)，Ⅲ级； IEC61000-4-5 (浪涌)，Ⅲ级
防护等级		IP65 (产品前面部分)
周围环境	温度	-10 ~ 55 °C；保存 -25 ~ 65 °C
	湿度	35 ~ 85 % RH；保存 35 ~ 85 % RH

2 输入规格

测量控制速度	0.2 秒/每通道
基本误差	± 0.2 % F.S
显示范围	-1999 ~ 9999
R	全部通道均为热电阻，Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53
E	全部通道均为热电偶，K/S/R/B/N/E/J/T
B	全部通道均为直流电流 ((4-20mA) / (0-10mA) / (0-20mA)) 或直流电压 ((0-5V) / (1-5V)) 信号。需要在订货时明确电流、电压信号的输入通道
X	全部通道均为热电阻 (Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53) 热电偶 (K/S/R/B/N/E/J/T) 混用
L	全部通道均为热电阻 (Pt100/Cu100/Cu50/BA1/BA2/G53) 热电偶 (K/S/R/B/N/E/J/T)，直流电流 ((4-20mA) / (0-10mA) / (0-20mA))，直流电压 ((0-5V) / (1-5V)) 混用。需要在订货时明确电流、电压信号的输入通道


3 输出规格

报警	2 点公共报警继电器输出，250V AC/3A 阻性负载
----	------------------------------

4 选配件规格

接点输出	T16	16 点，250VAC/3A 阻性负载
模拟量输出	A8	8 路电流输出，分辨力 1/3000
接点和模拟量输出	T8A8	8 点接点输出和 8 路模拟量输出

■ 型号说明



① 产品系列号

② 输入规格

③ 有此 5 位数字的，表示该产品按需求有特殊约定

④ 选配件规格

⑤ 电源规格：V0 表示 220VAC 供电